

topmaster
professional



- Дигитален Мултицет
- Digital Multimeter
- Multimetro
- Ψηφιακό πολύμετρο

Contents

2	BG	Оригинална инструкция за експлоатация
11	EN	Instruction manual
20	RO	Instructiuni
27	EL	Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

MM02

USER'S MANUAL



BG

Този 3-знаков цифров мултицет тип ампер-клещи е с удобен дизайн, позволяващ работа с една ръка.

1. Информация за безопасност

1-1 Прочетете внимателно следната информация за безопасност преди да започнете да работите или обслужвате уреда.

1-2 За да избегнете повреда на инструмента, не измервайте величини, които надхвърлят максималните граници на въведените стойности, показани в таблиците с технически спецификации.

1-3 Никога не измервайте тока, докато

сондите са включени и поставени във входните жакове.

1-4 Не използвайте уреда или сондите, ако изглеждат повредени. Бъдете изключително внимателни при работа с оголени проводници или шини.

1-5 Внимание при работа с напрежение над 60 VDC или 30VAC RMS, Такива напрежения представляват опасност от токов удар.

2. Операционни характеристики

Скорост на четене: 3 четения/сек

Полярност: Автоматична, индикиран минус, предполагаем плюс



2 Digital Clamp type multimeter MM02

Индикация за претоварване: Покриване на всички цифри, с изключение на MSD, десетична точка и знак минус.

Изисквания за захранване: 1.5V×2

Индикация за батерията: Индикаторът светва при приблизително 20% остатъчен заряд на батерията.

Дисплей: LCD, цифров

Задържане на данни: Всички функции и диапазони с тази функция

Размери: 150 × 63 × 28 мм (Д × Ш × В) приблизително.

3.9 Аксесоари

Ръководство за експлоатация

Сонди

AAA 1.5V×2 батерии

AC ток 0.01A до 600A

AC напрежение 1V до 450V

DC напрежение 1V до 600V

Дисплеят на измервателния уред е могол от течни кристали, осигуряващи добра видимост при всякакви светлинни условия. Десетичната точка се позиционира автоматично, а знакът за полярност (минус) свети при отрицателен DC.

Плюсът се приема по погребване, така че резултатът да е директно отчитан в единиците, избрани от въртящият се превключвател.

Измервания, надвишаващи зададения обхват, се изобразяват чрез мигащи цифри на дисплея.

Светването на индикатора за нисък заряд на батерията означава, че тя трябва да бъде подменена с нова.

3. Спецификации

Следните спецификации предполагат една година цикъл на калибриране и работна температура от 64 F до 82 F (18° до 28°) при относителна влажност до 80%, освен ако не е отбелязано друго.

3.1 Променив ток (среден сензор, калибриран до средноквадратична стойностна синусоида)

Точност на разделителната способност на обхвата (50Hz-60Hz)

20A 10mA ±(3% от показанието+5 цифри)

200A 100mA ±(2% от показанието+5 цифри) 600A 1A ±(3% от показанието+5 цифри) (Защита от претоварване: 400A на всички диапазони)

3.2 AC напрежение (средна величина, ка-

либрирана до rms на синусоида)

Точност на разделителната способност на обхвата (50Hz-60Hz) 600V 1V ±(1% показание+4 цифри)

Входящ импеданс: 9MΩ

Защита от претоварване: 450V AC/DC на всички диапазони.

3.3 DC напрежение

Точност на разделителната способност на обхвата (50Hz-60Hz)

600V 1V ±(0,8% отчитане+1 цифри)

Входящ импеданс: 9MΩ

Защита от претоварване: 600V DC/пиков AC във всички диапазони.

3.4 Диоден тест

Тестови ток: <1.2mA

Напрежение на отворена верига: ≤3.2V

Защита от претоварване: 300V DC/реак AC

Приложение: Полупроводников P-N преход добър или лош тест

3.5 Тест за непрекъснатост:

Звук на зумера: <75Ω

Защита от претоварване: 300V DC/пиков AC

3.6 Съпротивление

Точност на разделителната способност на обхвата

2KΩ ±(1,0% отчитане+2 цифри) 1Ω

200KΩ ±(1,0% отчитане+3 цифри) 1Ω

3.7 Околна среда

Температура

Нормална работа: 18° до 28° (64 F до 82 F)

Използваемо състояние: 0° до 50° (32 F до 122 F)

Съхранение: -20° до 60° (-30 F до 140 F)

извадена батерия и <80% RH

Относителна влажност: максимум 80%

3.8 Функционални характеристики

Метод на измерване: Интеграция с двоен наклон

Операции и калибриране:

1. Отварящи челюсти:

Измерете AC тока, протичащ по проводник между челюстите

2. Задействане:

Натиснете лоста, за да отворите челюстите. Когато лостът е освободен, челюстите ще се затворят отново.

3. Бутон за задържане на данни:

Натиснете и задържете бутона (без да го отпускате), за да изберете желаната функция.



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Евромастер Импорт Експорт ООД
Адрес: София 1231, България, "Ломско шосе" 246.

Продукт: Акумулаторен такер
Запазена Марка: TOPMASTER
Модел: SG04

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:
Machinery Directive

(2006 / 42 / EC)

EU Low Voltage Directive

(2014 / 35 / EU)

Electromagnetic Compatibility

(2014 / 30 / EU)

Applicable harmonized standards

EN 60745-2-16:2010

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 55014-1:2015+A1 :2020

EN 55014-2:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013+A1 :2019

Type / Appliance Designation:

Cordless Stapler SG04

„ЕВРОМАСТЕР
ИМПОРТ - ЕКСПОРТ“
ООД

Място и дата на издаване:
София, България
20-ти Ноември 2023 г

Бранд мениджър:
Красимир Петков

EN

This 3-digit digital clamp-type multimeter has a convenient one-handed design.

1. Safety Information

1-1 Read the following safety information carefully before operating or servicing the unit.

1-2 To avoid damage to the instrument, do not measure values that exceed the maximum limits of the entered values shown in the technical specification tables.

1-3 Never measure current while the probes are plugged in and inserted into the input jacks.

1-4 Do not use the unit or probes if they appear damaged. Be extremely careful when working with bare wires or busbars.

1-5 Caution when working with voltages above 60 VDC or 30VAC RMS, Such voltages present a risk of electric shock.

2. Operational characteristics

Reading speed: 3 readings/sec

Polarity: Automatic, indicated minus, assumed plus

Overload Indication: Covering all digits except MSD, decimal point and minus sign.

Power Requirements: 1.5V×2

Battery indication: The indicator lights up when there is approximately 20% battery charge remaining.

Display: LCD, digital

Data Retention: All functions and ranges with this function

Dimensions: 150 × 63 × 28 mm (L × W × H) approx.

Instruction manual

Probes

AAA 1.5V×2 batteries

AC current 0.01A to 600A

AC voltage 1V to 450V

DC voltage 1V to 600V

The display of the meter is a liquid crystal module, ensuring good visibility in all lighting conditions. The decimal point is automatically positioned and the polarity

(minus) sign lights up at negative DC.

Plus is assumed by default so that the result is directly reported in the units selected by the rotary switch.

Measurements exceeding the set range are shown by flashing digits on the display.

When the low battery indicator lights up, it means that the battery needs to be replaced.

3. Specifications

The following specifications assume a one-year calibration cycle and an operating temperature of 64 F to 82 F (18° to 28°) at up to 80% relative humidity, unless otherwise noted.

3.1 Alternating current (average sensor calibrated to rms sine wave)

Range resolution accuracy (50Hz-60Hz)

20A 10mA ±(3% of reading+5 digits) 200A

100mA ±(2% of reading+5 digits) 600A 1A

±(3% of reading+5 digits) (Overload protection: 400A on all ranges)

3.2 AC voltage (average magnitude calibrated to rms of sine wave)

Range Resolution Accuracy (50Hz-60Hz)

600V 1V ±(1% reading+4 digits)

Input Impedance: 9MΩ

Overload protection: 450V AC/DC on all ranges.

3.3 DC voltage

Range resolution accuracy (50Hz-60Hz)

600V 1V ±(0.8% reading+1 digits)

Input Impedance: 9MΩ

Overload protection: 600V DC/peak AC in all ranges.

3.4 Diode test

Test current: <1.2mA

Open circuit voltage: ≤3.2V

Overload protection: 300V DC/peak AC

Application: Semiconductor P-N junction good or bad test

3.5 Continuity Test:

Buzzer sound: <75Ω

Overload protection: 300V DC/peak AC

3.6 Resistance

Range resolution accuracy

2KΩ ±(1.0% reading+2 digits) 1Ω

200K Ω \pm (1.0% reading+3 digits) 1 Ω

3.7 Environment

Temperature

Normal operation: 18° to 28° (64 F to 82 F)

Usable condition: 0° to 50° (32 F to 122 F)

Storage: -20° to 60° (-30 F to 140 F)

battery removed and <80% RH

Relative humidity: 80% maximum

3.8 Functional Characteristics

Measurement method: Double slope integration

Operations and Calibration:

1. Opening jaws:

Measure the AC current flowing in a wire between the jaws

2. Activation:

Push the lever to open the jaws. When the lever is released, the jaws will close again.

3. Data hold button:

Press and hold the button (without releasing it) to select the desired function.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Euromaster Import Export Ltd.

Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Cordless Stapler

Trademark: TOPMASTER

Model: SG04

is designed and manufactured in conformity with following Directives:
Machinery Directive

(2006 / 42 / EC)

EU Low Voltage Directive

(2014 / 35 / EU)

Electromagnetic Compatibility

(2014 / 30 / EU)

Applicable harmonized standards

EN 60745-2-16:2010

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 55014-1:2015+A1 :2020

EN 55014-2:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013+A1 :2019

Type / Appliance Designation:

Cordless Stapler SG04

We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.



Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria

November 20, 2023

Brand Manager:

RO

Acest multimetru digital cu clemă din 3 cifre are un design convenabil cu o singură mână.

1. Informații de siguranță

1-1 Citiți cu atenție următoarele informații de siguranță înainte de a utiliza sau de a întreține unitatea.

1-2 Pentru a evita deteriorarea instrumentului, nu măsurați valori care depășesc limitele maxime ale valorilor introduse prezentate în tabelele cu specificații tehnice.

1-3 Nu măsurați niciodată curentul în timp ce sondele sunt conectate și introduse în mufele de intrare.

1-4 Nu utilizați unitatea sau sondele dacă par deteriorate. Fiți extrem de atenți când lucrați cu fire goale sau bare colectoare.

1-5 Atenție când lucrați cu tensiuni de peste 60 VDC sau 30 VAC RMS, astfel de tensiuni prezintă risc de electrocutare.

2. Caracteristici operaționale

Viteza de citire: 3 citiri/sec

Polaritate: automată, minus indicat, plus presupus

Indicație de suprasarcină: acoperă toate cifrele, cu excepția MSD, virgulă zecimală și semnul minus.

Cerințe de alimentare: 1,5 V×2

Indicarea bateriei: indicatorul se aprinde când mai există aproximativ 20% încărcare a bateriei.

Display: LCD, digital

Reținerea datelor: Toate funcțiile și intervalele cu această funcție

Dimensiuni: 150 × 63 × 28 mm (L × L × H) aprox.

Manual de instrucțiuni

Sonde

baterii AAA 1.5V×2

curent alternativ de la 0,01 A la 600 A

Tensiune AC de la 1V la 450V

Tensiune DC 1V până la 600V

Display-ul contorului este un modul cu cristale lichide, asigurând o buna vizibilitate în toate condițiile de iluminare. Punctul zecimal este poziționat automat și semnul de polaritate (minus) se aprinde la DC negativ.

Plus se presupune implicit, astfel încât rezultatul este raportat direct în unitățile selectate de comutatorul rotativ.

Măsurătorile care depășesc intervalul setat sunt afișate prin cifre intermitente pe afișaj. Când indicatorul bateriei descărcate se aprinde, înseamnă că bateria trebuie înlocuită.

3. Specificații

Următoarele specificații presupun un ciclu de calibrare de un an și o temperatură de funcționare de 64 F până la 82 F (18° până la 28°) la până la 80% umiditate relativă, dacă nu se specifică altfel.

3.1 Curent alternativ (senzor mediu calibrat la unda sinusoidală rms)

Precizia rezoluției intervalului (50Hz-60Hz) 20A 10mA ±(3% citire+5 cifre) 200A 100mA ±(2% citire+5 cifre) 600A 1A ±(3% citire+5 cifre) (Protecție la suprasarcină: 400A pe toate gamele)

3.2 Tensiune AC (magnitudinea medie calibrată la valoarea eficientă a unde sinusoidale)

Gamă Rezoluție Precizie (50Hz-60Hz) 600V 1V ±(1% citire+4 cifre)

Impedanta de intrare: 9MΩ

Protecție la suprasarcină: 450 V AC/DC pe toate gamele.

3.3 Tensiune DC

Precizia rezoluției intervalului (50Hz-60Hz) 600V 1V ±(0,8% citire+1 cifre)

Impedanta de intrare: 9MΩ

Protecție la suprasarcină: 600 V DC/vârf AC în toate gamele.

3.4 Testul diodelor

Curent de testare: <1,2 mA

Tensiune în circuit deschis: ≤3,2V

Protecție la suprasarcină: 300V DC/vârf AC

Aplicație: Test de joncțiune P-N semiconductor bun sau rău

3.5 Test de continuitate:

Sunet sonor: <75Ω

Protecție la suprasarcină: 300V DC/vârf AC

3.6 Rezistență

Precizia rezoluției intervalului

2KΩ ±(1,0% citire+2 cifre) 1Ω

200K Ω \pm (1,0% citire+3 cifre) 1 Ω

3.7 Mediu

Temperatura

Funcționare normală: 18° până la 28° (64 F la 82 F)

Condiție de utilizare: 0° până la 50° (32 F la 122 F)

Depozitare: -20° până la 60° (-30 F până la 140 F)

baterie scoasă și <80% RH

Umiditate relativă: 80% maxim

3.8 Caracteristici funcționale

Metoda de măsurare: Integrare cu dublă pantă

Operații și calibrare:

1. Fălci de deschidere:

Măsurați curentul AC care curge într-un fir între fălci

2. Activare:

Apăsăți pârghia pentru a deschide fălcile. Când maneta este eliberată, fălcile se vor închide din nou.

3. Buton de păstrare a datelor:

Apăsăți și mențineți apăsat butonul (fără a-l elibera) pentru a selecta funcția dorită.

Αυτό το 3ψήφιο ψηφιακό πολύμετρο τύπου σφιγκτήρα έχει βολικό σχεδιασμό με το ένα χέρι.

1. Πληροφορίες Ασφάλειας

- 1-1 Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας πριν από τη λειτουργία ή τη συντήρηση της μονάδας.
- 1-2 Για να αποφύγετε ζημιά στο όργανο, μην μετράτε τιμές που υπερβαίνουν τα μέγιστα όρια των εισαγόμενων τιμών που εμφανίζονται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών.
- 1-3 Ποτέ μην μετράτε το ρεύμα ενώ οι αισθητήρες είναι συνδεδεμένοι και τοποθετημένοι στις υποδοχές εισόδου.
- 1-4 Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα ή τους ανιχνευτές εάν φαίνονται κατεστραμμένα. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν εργάζεστε με γυμνά καλώδια ή ζυγούς.
- 1-5 Προσοχή όταν εργάζεστε με τάσεις πάνω από 60 VDC ή 30 VAC RMS. Τέτοιες τάσεις ενέχουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

2. Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Ταχύτητα ανάγνωσης: 3 αναγνώσεις/δευτ

Πολικότητα: Αυτόματη, υποδεικνύεται μείον, υποτίθεται συν

Ένδειξη υπερφόρτωσης: Καλύπτει όλα τα ψηφία εκτός από το MSD, δεκαδικό σημείο και μείον.

Απαιτήσεις ισχύος: 1,5V×2

Ένδειξη μπαταρίας: Η ένδειξη ανάβει όταν απομένει περίπου 20% φόρτιση της μπαταρίας.

Οθόνη: LCD, ψηφιακή

Διατήρηση δεδομένων: Όλες οι συναρτήσεις και τα εύρη με αυτήν τη λειτουργία

Διαστάσεις: 150 × 63 × 28 mm (M × Π × Υ) περίπου.

Εγχειρίδιο οδηγίων

Ανιχνευτές

Μπαταρίες AAA 1,5V×2

Εναλλασσόμενο ρεύμα 0,01A έως 600A

Τάση AC 1V έως 450V

Τάση DC 1V έως 600V

Η οθόνη του μετρητή είναι μονάδα υγρών κρυστάλλων, εξασφαλίζοντας καλή

ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Η υποδιαστολή τοποθετείται αυτόματα και το σύμβολο πολικότητας (μείον) ανάβει στο αρνητικό DC.

Το Plus θεωρείται από προεπιλογή έτσι ώστε το αποτέλεσμα να αναφέρεται απευθείας στις μονάδες που επιλέγονται από τον περιστροφικό διακόπτη.

Οι μετρήσεις που υπερβαίνουν το καθορισμένο εύρος εμφανίζονται με ψηφία που αναβοσβήνουν στην οθόνη. Όταν ανάβει η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, σημαίνει ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί.

3. Προδιαγραφές

Οι ακόλουθες προδιαγραφές προϋποθέτουν έναν κύκλο βαθμονόμησης ενός έτους και θερμοκρασία λειτουργίας από 64 F έως 82 F (18° έως 28°) σε σχετική υγρασία έως και 80%, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

- 3.1 Εναλλασσόμενο ρεύμα (μέσο αισθητήρας βαθμονομημένος σε ημιτονοειδές κύμα rms)
- Ακρίβεια ανάλυσης εύρους (50Hz-60Hz)
- 20A 10mA ±(3% της ανάγνωσης+5 ψηφία)
- 200A 100mA ±(2% της ανάγνωσης+5 ψηφία)
- 600A 1A ±(3% της ανάγνωσης+5 ψηφία)
- (Προστασία υπερφόρτωσης: 400A σε όλες τις περιοχές)
- 3.2 AC τάση (μέσο μέγεθος βαθμονομημένο σε rms ημιτονοειδούς κύματος)
- Ακρίβεια ανάλυσης εύρους (50Hz-60Hz)
- 600V 1V ±(1% ανάγνωση+4 ψηφία)
- Αντίσταση εισόδου: 9MΩ
- Προστασία υπερφόρτωσης: 450V AC/DC σε όλες τις περιοχές.
- 3.3 Τάση DC
- Ακρίβεια ανάλυσης εύρους (50Hz-60Hz)
- 600V 1V ±(0,8% ανάγνωση+1 ψηφία)
- Αντίσταση εισόδου: 9MΩ
- Προστασία υπερφόρτωσης: 600V DC/peak AC σε όλες τις περιοχές.
- 3.4 Δοκιμή διόδου
- Ρεύμα δοκιμής: <1,2 mA
- Τάση ανοιχτού κυκλώματος: ≤3,2V
- Προστασία υπερφόρτωσης: 300V DC/peak AC

Εφαρμογή: Καλή ή κακή δοκιμή σύνδεσης ημιαγωγών P-N

3.5 Δοκιμή συνέχειας:

Ήχος βομβητή: <75Ω

Προστασία υπερφόρτωσης: 300V DC/peak AC

3.6 Αντίσταση

Ακρίβεια ανάλυσης εύρους

2KΩ ±(1,0% ανάγνωση+2 ψηφία) 1Ω

200KΩ ±(1,0% ανάγνωση+3 ψηφία) 1Ω

3.7 Περιβάλλον

Θερμοκρασία

Κανονική λειτουργία: 18° έως 28° (64 F έως 82 F)

Κατάσταση χρήσης: 0° έως 50° (32 F έως 122 F)

Αποθήκευση: -20° έως 60° (-30 F έως 140 F)

αφαιρέθηκε η μπαταρία και <80% RH

Σχετική υγρασία: 80% μέγιστη

3.8 Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Μέθοδος μέτρησης: Ολοκλήρωση διπλής κλίσης

Λειτουργίες και βαθμονόμηση:

1. Άνοιγμα σιαγόνων:

Μετρήστε το ρεύμα AC που ρέει σε ένα καλώδιο ανάμεσα στις σιαγόνες

2. Ενεργοποίηση:

Πιέστε το μοχλό για να ανοίξουν οι σιαγόνες.

Όταν απελευθερωθεί ο μοχλός, οι σιαγόνες θα κλείσουν ξανά.

3. Κουμπί διατήρησης δεδομένων:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (χωρίς να το απελευθερώσετε) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.



DECLARATION OF CONFORMITY

CORDLESS STAPLER SG04

- (BG) Декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните стандарти и разпоредби:
- (GB) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
- (NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is met, de volgende standaarden en reguleringen:
- (F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants:
- (E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento:
- (P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem:
- (I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti:
- (S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser:
- (FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
- (N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler:
- (DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser:
- (H) Felelosségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak:
- (CZ) Na naši vlastní zodpovednosť prehlasujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:
- (SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi:
- (SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter predpisom:
- (PL) Deklarujemy na własna odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach:
- (LT) Prisiimdami visa atsakomybe deklaruojame, kad šis gaminyš atitinka žemiau paminetus standartus arba nuostatus:
- (LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
- (EST) Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:
- (RO) Declaram prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive:
- (HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je strojem ukladan sa slijedesim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama:
- (RUS) Под своей ответственностью заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам:
- (UA) На свою власну відповідальність заявляємо, що дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам:
- (GR) Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν αυτό συμφώνει και τηρεί τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα:
- (MK) Ние под наша лична одговорност дека овој производ е во согласност со следните стандарти и регулативи:

EN 60745-2-16:2010 2006 / 42 / EC
EN 60745-1:2009+A11:2010 2014 / 55 / EU
EN 55014-1:2015+A1 :2020 2014 / 30 / EU
EN 55014-2:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013+A1 :2019



Place&Date of Issue:
Sofia, Bulgaria
November 20, 2023

Brand Manager:

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН №

СРОК

(за подробности виж гаранционните условия)

№, дата на фактура / касов бон.....

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС.....

(попълва се от служителя)

ПОДПИС НА КУПУВАЧА.....

(запознат съм с гаранционните условия и правилата за експлоатация, изделието е в техническа изправност и окомплектовка)

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС

(попълва се от служителя)

ДАТА/ПЕЧАТ

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Применен протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпис

Централен сервиз: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Euromaster Import Export Ltd.

Διεύθυνση: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Προϊόν: ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εμπορικό σήμα: TOPMASTER

Μοντέλο: SG04

έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ακόλουθες Οδηγίες:
Οδηγία για τα μηχανήματα

(2006 / 42 / ΕΚ)

Οδηγία της ΕΕ για τη χαμηλή τάση

(2014 / 35 / ΕΕ)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

(2014 / 30 / ΕΕ)

Ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60745-2-16:2010

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 55014-1:2015+A1 :2020

EN 55014-2:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013+A1 :2019

Τύπος / Ονομασία συσκευής:

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SG04

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περαιτέρω ανάπτυξης.



Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria

November 20, 2023

Brand Manager:

EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com

