


metabo®



KS 216 M




БГ Превод на оригиналната
инструкция за експлоатация

euromaster

“Евромастер Импорт - Експорт” ООД е официален представител на производителя.
Адрес на управление на фирмата: гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 0700 44 155,
www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

1. Легенда на частите (стандартна доставка)



- 1 Дръжка
- 2 Дръжка за носене
- 3 Контейнер за стружки
- 4 Графитни четки
- 5 Двигател
- 6 Заключващ щифт за транспортиране
- 7 Лазарен водач
- 8 Заключващ лост за накланяне на главата
- 9 Измерителна скала
- 10 Основа на циркуляра

- 11 Разширения на основата
- 12 Заключващ лост за завъртане на основата
- 13 Заключващ лост за разширението на масата
- 14 Въртяща се плоча
- 15 Канал за прореза
- 16 Работна стяга
- 17 Работно осветление
- 18 Стопер на диска
- 19 Защитно заключване
- 20 Спусък на циркуляра

- 21 Глава на циркуляра
- 22 Прибиращ се предпазител
- 23 Отвор за отвеждане на прахта

Инструменти

- Шестограмен ключ (6mm)

Документация

- Инструкции за работа
- Списък с резервните части

Съдържание

1.	Легенда на частите (стандартна доставка)	2
2.	Първо прочетете!	3
3.	Безопасност.	3
3.1	Указания за употреба.	3
3.2	Общи указания за безопасност	3
3.3	Маркировка на машината	5
3.4	Предпазни устройства	5
4.	Монтаж и транспорт.	6
5.	Специални характеристики	6
6.	Детали на машината.	7
7.	Пускане в експлоатация.	7
7.1	Монтаж на контейнера за стружки	7
7.2	Монтаж на работната стяга	7
7.3	Захранващ кабел	7
8.	Експлоатация .	8
8.1	Стандартни разрези	8
8.2	Скосени разрези.....	8
8.3	Рязане под наклон	9
8.4	Сложни скосени разрези	9
9.	Поддръжка и обслужване .	9
9.1	Подмяна на режещия диск	10
9.2	Подмяна на канала за прореза.	10
9.3	Настройка на измервателната скала.....	10
9.4	Настройка на лазерния водач	11
9.5	Проверка и подмяна на графитните четки	11
9.6	Почистване на машината	11
9.7	Съхранение	11
9.8	Поддръшка	12
10.	Съвети и трикове .	12
11.	Налични аксесоари .	12/15
12.	Поправки .	12
13.	Съображения за околната среда .	12
14.	Отстраняване на повреди	12
15.	Декларация за съответствие на ЕО.	13
16.	Технически спецификации .	13
17.	Налични дискове за рязане.	14

2. Първо прочетете!

Тази инструкция е предназначена лесно да се научите да работите с вашия циркуляр. Преди да започнете работа:

- Прочетете тези инструкции преди употреба. Обърнете специално внимание на указанията за безопасност.
- Тези инструкции са предназначени за лица с основни

технически познания за работата с гореспоменатото устройство. Препоръчително е неопитните лица да търсят компетентен съвет и насоки, преди да работят с тази машина.

- Пазете всички документи за бъдещи справки. Запазете касовата бележка, в случай на гаранционни претенции.
- Това устройство не трябва да се продава или дава назаем на някой друг, без да бъде придружено от инструкциите за експлоатация и всички други документи, приложени към устройството.
- Производителят не носи отговорност за вреди, причинени от пренебрежване на инструкцията за експлоатация.

Легенда



Опасност!

Съществува риск от нараняване или екологични щети.



Опасност от токов удар!

Опасност от нараняване от токов удар.



Опасност от заклещване/ замотаване!

Опасност от нараняване или въвличане на дрехи в циркуляра.



Внимание!

Опасност от материални щети.



Забележка:

Допълнителна информация.

- Числата в илюстрациите (1, 2, 3 и т.н.)
- означават съставните части;
- са последователни числа;
- се отнасят до съответния номер(а) в скоби (1), (2), (3) и т.н. в съседния текст.

- Номираните стъпки трябва да се извършват последователно.
- Инструкции, които могат да се извършват в произволен ред, са обозначени с начална точка (*).
- Описанията са отбележани с лигатурни знаци (–).

3. Безопасност

3.1 Указания за употреба

Циркулярът може да се използва за рязане по дължина, перпендикулярно, скосено, под наклон и комбинирано рязане.

Обработвайте само материали, подходящи за рязане с дадения циркуляр (виж "Технически спецификации" за налични дискове за рязане).

Не режете заготовки, освен ако те не отговарят на допустимите размери (виж глава "Експлоатация").

Материали с кръгла или неправилно напречно сечение (като дърва за огрев), не трябва да се режат, тъй като не могат да се захванат надеждно. При рязане на тънки детали, трябва да се използва подходящ помощен водач.

Всяка друга употреба е нецелесъобразна. Неуточнен начин на използване, изменение на машината, или използване на части, които не са тествани и одобрени от производителя, може да предизвикат непредвидими щети!

3.2 Общи указания за безопасност

- Когато използвате машината, спазвайте следните инструкции за безопасност, за да се изключи рисък от нараняване или материални щети.
- Моля прегледайте специалните инструкции за безопасност в съответните раздели.
- Където е приложимо, следвайте правните директиви или регламенти за предотвратяване на произшествия, свързани с използването на циркуляра.

Общи рискове!

- Пазете работното си място подредено - разхвърляна работна площ е предпоставка за инциденти.
- Бъдете нацрек. Трябва да знаете какво правите и да работите с умисъл. Не работете с машината, докато сте под влияние на наркотици, алкохол или медикаменти.

- Поддържайте работното си място добре осветено.
- Не заставайте в неблагоприятни позиции. Дръжте тялото си стабилно през цялото време.
- Не работете с машината в близост до лесно запалими течности или газове.
- С този инструмент трябва да работи само човек, който е наясно с машината и опасностите свързани с експлоатацията ѝ. Лица под 18 годишна възраст могат да използват този инструмент само в хода на професионалното си обучение под наблюдението на инструктор.
- Дръжте наблюдалите, особено децата, далеч от опасната зона. Да не се допуска други лица да се докоснат до устройството или захранващия кабел, докато е включено.
- Да не се претоварва - да се използва само в рамките на работния диапазон, за който е бил проектиран (виж "Технически спецификации").

Опасност! Риск от токов удар!

- Не излагайте устройството на дъжд и не работете във влажна или мокра среда. Да се избегва контакта на тялото със заземени обекти, докато се работи.
- Не използвайте захранващия кабел за цели, за които не е предписан.

Риск от нараняване от движещи се части!

- Да не се използва машината без монтиран предпазител.
- Винаги поддържайте достатъчно разстояние от режещия диск и задвижвани компоненти при работа с машината.
- Изчакайте циркуляра да спре напълно, преди да извадите изрезки и други дървесни отпадъци от работната площа.
- Режете само материали, чиито размери позволяват здраво и сигурно захващане.
- Не се опитвайте да спрете режещия диск с натискане на детайла срещу неговата страна.

- Уверете се, че машината е изключена от захранването преди да я обслужвате.
- Уверете се, че при включване няма оставени инструменти или хладави части върху или в машината.
- Изключете, ако не ползвате инструмента.

- други видове кабели и върви.

Опасност породена от липса на защитна екипировка!

- Носете антифони.
- Носете предпазни очила.
- Носете противопрашки маски.
- Носете подходящи дрехи и непълзгащи се обувки.

Опасност за здравето от вдишване на дървесен прах!

- Някои видове дървесен прах (например бук, дъб, ясен) могат да причинят рак при вдишване. Работете само с подходящи прахоуловители, прикрепен към циркуляра. Прахоуловителят трябва да отговаря на посочените технически спецификации.
- Уверете се, че възможно най-малко дървесен прах ще се озове в околната среда:
 - премахвайте дървесния прах в работната зона (не обдухвайте!);
 - поправете всяко изтичане на прах от прахоуловител;
 - осигурете добра вентилация.

Опасност създадена от модифициране на машината или използване на части, които не саествани и одобрени от производителя!

- Стриктно следвайте тези инструкции при сглобяване на устройството.
- Използвайте само части, одобрени от производителя. Това се отнася особено за:
 - дисковете (виж "Технически данни");
 - предпазни устройства (викте "Списък на резервните части").
- Не сменяйте части.
- Съблудавайте максималната скорост, посочена за циркуляра.

Опасност създадена от дефектни инструменти!

- Дръжте устройството и неговите аксесоари в добро състояние. Спазвайте инструкциите за поддръжка.
- Преди всяко използване проверете машината за евентуална повреда: преди да започнете работа всички защитни устройства, предпазители или леко повредените части трябва да бъдат проверявани за нормалното функциониране, както е посочено.

Проверете дали всички движещи се части работят правилно и не заяждат. Уверете се, че всички части и аксесоари са монтирани правилно и надеждно закрепени за осигуряване на безопасната и безпроблемна работа на машината.

- Да не се използват повредени или смачкани дискове за рязане.
- Повредените предпазни устройства или части трябва да бъдат ремонтири или заменени от квалифициран специалист. Повредените ключове да се подменят в сервизен център. Не работете с инструмента, ако ключът не може да се включи или изключи.
- Пазете дръжките чисти от масло и грес.

Съществува риск за здравето от шума!

- Носете антифони.
- От съображения за защита на слуха, не използвайте изкривени острите за рязане. Изкривеното остре произвежда вибрации, с особено голяма амплитуда, което означава шум.

Лазерна опасност!

Лазерният лъч може сериозно да навреди на очите.


Никога не гледайте в лазерния излъчвател.

3.3 Обозначения на машината

Опасност!


Неспазването на следните предупреждения може да доведе до тежки наранявания или материални щети.

Обозначения на машината



- 24 Внимание: Лазерно лъчение
Лазер Клас 2: Не се взирайте в лъча!
- 25 ТÜV-тествано за безопасност (само за 230V)
- 26 Предупреждение - опасна зона
- 27 Не бъркайте във циркуляра.
- 28 Не работете с инструмента във влажна или мокра среда.
- 29 Прочетете инструкции за работа.
- 30 Носете предпазни очила и антифони.

Информация на табелката:




- 31 Производител
- 32 Баркод и сериен номер
- 33 Наименование на машината
- 34 Спецификации на двигателя (вж. "Технически данни")
- 35 Дата на производство
- 36 CE-маркировка - Тази машина съответства на директивите на ЕС, както на Декларацията за съответствие
- 37 Символ за отпадъци - устройството може да се изхвърли, като се върне на производителя.
- 38 Размери на допустимите дискове.

3.4 Предпазни устройства


Предпазител (39)

Предпазителят на острето защитава от неволен контакт с циркуляра и от летящи стружки.




Зашитен заключващ механизъм (40)

Зашитната блокировка на предпазителя не позволява отварянето му, докато не се отключи, като преместите пластиината настрана.




(41) Упор / Измервателна скала

Упорът спира движението на детайла, докато бива рязан. Упорът трябва винаги да е монтиран при рязане.




Допълнителното разширение (42) на водача може да бъде преместен за рязане на дълги детайли след като заключващият винт е разхлабен (43):



4. Монтаж и транспортиране

Монтаж на дръжката за транспортиране

- Завийте дръжката за транспортиране. Уверете се, че пълката в дръжката влиза във вдълбнатината (44) на главата на циркуляра.




Монтиране на разширението на масата


- Изкарайте навън лявото и дясното разширение.
- Освободете винтовете (47) на водещата релса от двете страни на разширението.
- Пълзнете водачите на разширението до край в скобите (показано е дясното разширение).

i Забележка:

Уверете се, че фабричният стопер (45) на разширението може да се завърта нагоре, както е показано.



- Вдигнете циркуляра, наклонете го назад и го оставете на ъгъла му, така че да не може да се преобръне.



- Завийте винтовете (47) обратно към водещата релса.
- Наклонете циркуляра напред и го поставете да легне, като го придържате за предните подпори.
- Настройте желаната ширина на масата и застопорете разширяването с лоста (46).

Монтаж

За безопасна работа, машината трябва да е здраво прикрепена към надеждна опора.


- Тази подpora може да бъде здраво закрепен шперплат или работна маса.
- Идеалната височина на основата е 800 mm.
- Циркулярът трябва да бъде стабилен, дори при рязане на големи детайли.
- Дълги детайли трябва да бъдат допълнително закрепени с подходящи аксесоари.

i Забележка:

За мобилна употреба машината може да се закрепи за шперплат или лист фазер от дървесна сърцевина (500 mm x 500 mm, дебелина 19 mm минимум). При използването на машината, листът трябва да бъде прикрепен към работната маса с G-образни скоби.

- Здраво закрепете машината за основата.

- Освободете заключването за транспортиране:
Натиснете главата на циркуляра надолу леко и задръжте.
Издърпайте заключващия щифт (49) от жлеба (48), завъртане на 90 ° и го вкарайте в плоския канал (50).



- Нека главата на циркуляра бавно да се залюпее нагоре
- Съхранявайте опаковъчните материали за по-нататъшна употреба или изхвърлете по екологично ориентиран начин.

Транспортиране

- Затворете предпазителя и задействайте блокировката.
- Демонтирайте всички добавени части, издаващи се от машината.
- Повдигнете машината чрез дръжката за носене.

5. Специални характеристики на продукта

- 45° диапазон на наклонен разрез с наклонена глава налявало.
- 94° диапазон на скосени разрези (47° наляво и 47° надясно) с девет предварително зададени стопери.
- Прецизна и здрава конструкция от отлят алуминий
- Волфрамово-карбиден диск.
- Безпроблемна смяна на диска чрез отключване на заключващия механизъм; не е нужно разкачане на предпазителя.

- Разширения със заводски стопери за рязане на по-дълги детайли.
- Стяги за захващане на детайлите по време на работа.
- Контейнер за стружки за лесно и ефективно събиране на отпадъците.
- Лазерен водач за точното изравняване на маркировките с линията на рязане.
- Осветление на работната площ

6. Детайли на машината

Превключвател за двигателя. (51)

За включване на двигателя:

- Натиснете и задръжте бутона за Вкл. / Изкл.

Изключване на двигателя:


- Отпуснете бутона за Вкл. / Изкл.

Бутон за Вкл. / Изкл. на осветлението на работната площ(52)

Бутон за включване и изключване на работното осветление.

Бутон за Вкл. / Изкл. на лазерния водач (53)

Вкл. и Изкл. на лазерният водач.




51 52 53

Настройка на ъгъла на главата

След като лоста за заключване (54) в задната част е разхлабен главата може да се наклони от 0 ° (вертикално) до 45 ° ляво на вертикалата.



54




Внимание!

За да предотвратите промяна на наклона на главата, заключващият лост трябва да е затегнат.


Въртяща се основа

След като заключващият винт (55) е разхлабен ротационната маса може да се регулира. По този начин ъгълът на рязане е променен спрямо водача на обработваната част. Ъгли до 47 ° наляво и надясно са възможни.



55

Въртящата маса се заключва сама при 0 °, 15 °, 22,5 °, 30 ° и 45 °.



Внимание

За да се гарантира, че ъгълът на скъсяване не се променя по време на работа, затегнете винта за заключване (55) въртящата се маса (също и в предварително зададените позиции!).

7. Пускане в експлоатация

7.1 Монтиране на прахоуловителя




Опасност!

Някои видове дървесен прах (например бук, дъб, ясен) може да причинят рак при вдишване.

- Винаги работете с монтирана торба или друг подходящ колектор на прах.
- В допълнение, използвайте респиратор за прах, кът който сърготините не се събират изцяло.
- Периодично изпразвайте контейнера и носете респиратор за прах, докато го правите.

При работа на машината с наличен контейнер за прах:

- Поставете контейнера (58) към приставката за прахоулавяне (56). Уверете се, че ципа (57) на торбата е затворен.



56

57

58


При работа на машината с монтиран колектор на прах:

- Използвайте подходящ преходник за свързване на колектора на прах.
- Уверете се, че изсмукавашата система отговаря на изискванията, посочени в раздел "Технически спецификации".
- Също следвайте инструкциите за експлоатация на колектора на прах!


7.2 Монтиране на работната стяга

Работната стяга се монтира в две положения:

- За широки детайли: поставете стягата в задния отвор (60) на масата, и застопорете със заключващия болт (61):



- За тесни детайли:
Разхлабете болта (59) и поставете предната част на стягата в предната дупка (62) на масата:



7.3 Захранване на машината

- ⚠ Опасност! Високо напрежение**
- Работете само в суха среда.
 - Задействайте циркуляра само с източник на захранване, съвпадащ със следните изисквания (вж също "Технически спецификации"):
 - захранващото напрежение и честотата трябва да съответства на напрежението и честотата показани на табелката на машината;
 - наличие на Дефектнотокова защита (ДТЗ) с чувствителност 30mA
 - Правилно монтирани, заземени и тествани контакти. - Дръжте захранващият кабел далеч от работната зона, за да се избегнат повреди и наранявания.

- Пазете захранващия кабел от топлина, агресивни течности и остри ръбове.
- Използвайте само гумени кабели с достатъчно напречно сечение (3 x 1.5 mm²).
- Не дърпайте кабела, за да изключите захранването.

8. Експлоатация

- Преди да започнете работа, проверете дали устройствата за безопасност, са в изправност.
- Носете лични предпазни средства.
- Заемете подходящо положение за работа:
 - от предната страна на циркуляра;
 - пред циркуляра;
 - отстрани на линията на рязане.

⚠ Опасност!

При работа винаги се уверявайте, че детайлът е здраво закрепен чрез стягата.

- Никога не режете детайл, който не може да се захване със стягата.

⚠ Опасност от притискане!

Не посягайте под главата на машината, когато я накланяте!

- Дръжте за главата на циркуляра.
- При работа, използвайте следното:
 - работни подпори – за дълги детайли, които биха паднали от масата след приключване на рязането.
 - контейнер за стружки или прахоуловител.
- Режете само детайли с размери, които позволяват здраво и сигурно захващане.
- Винаги дръжте детайла върху масата и не заяждайте диска в него. Не се опитвайте да спрете остритеупрежняване на страничен натиск. Съществува риск от нараняване, ако режещия диск е блокиран.

8.1 Стандартен напречен разрез

Максимални размери на детайла (в mm):


Прибл. ширина	120
Прибл. височина	60

Предварителни настройки:

- Заключващият щифт за транспортиране е изведен.
- Главата на циркуляра е вдигната до горе.
- Ротационната маса е на 0°, и заключващият винт е затегнат.
- Главата е във вертикално положение, заключващият лост за наклонени разрези е затегнат.

Рязане на детайла:

- Поставете детайла до оградата/скалата и фиксирайте с работата скоба.
- Активирайте защитата (63), натиснете и задръжте пусковият бутон (64)




- Бавно натиснете главата надолу, като дръжите здраво дръжката. Упражнявайте умерен натиск, за да не спадне скоростта на мотора твърде много.
- Режете детайла с едно движение.
- Отпуснете пусковия бутон и оставете главата на циркуляра бавно да се върне в изходна позиция.

8.2 Скосени разрези

ℹ Забележка:

При скосеният разрез, детайла се реже под ъгъл спрямо задния водещ ръб.



Максимални размери на детайла (в mm):

Позиция на масата	Прибл. ширина	Прибл. височина
15°	110	60
22,5°	105	60
30°	100	60
45°	80	60

Предварителни настройки:

- Заключващият щифт за транспортиране е изведен.
- Главата на циркуляра е вдигната до горе.
 - Ротационната маса е на 0°, и заключващият винт е затегнат.

Рязане на детайла:

1. Отхлабете заключващият винт (65) на ротационната маса (66).



2. Задайте желания ъгъл.

i Забележка:


Въртящата маса се заключва сама при 0°, 15°, 22,5°, 30° и 45°.

3. Затегнете заключващия винт на ротационната маса.
4. Режете, както е описано в секцията "Стандартен напречен разрез".

8.3 Наклонени разрези

i Забележка:

При този вид разрез детайла се реже под ъгъл по вертикалата.



Максимални размери на детайла (в mm) при 45° наклон:

Прибл. ширина	120
Прибл. височина	45

Предварителни настройки:

- Заключващият щифт за транспортиране е изведен.
- Главата на циркуляра е вдигната до горе.
- Ротационната маса е на 0°, и заключващият винт е затегнат.

Рязане на детайла:

1. Разхлабете заключващия лост (67) на гърба на главата, за да се наклони.



67

2. Наклонете внимателно главата на циркуляра в желаната позиция.
3. Затегнете заключващия лост.
4. Режете, както е описано в секцията "Стандартен напречен разрез".

8.4 Сложни скосени разрези

i Забележка:

Сложният скосен разрез е комбинация от скосен и ъглов разрез. Това означава, че заготовката се отрязва под ъгъл, различен от 90° спрямо задния водещ ръб и срещу неговата повърхност.

! Опасност!

При комбинирано рязане режещият диск е много по-оголен от обикновено - повишен риск от нараняване. Винаги пазете достатъчно разстояние от режещия диск.

Максимални размери на детайла (в mm) при 45° наклон:

Позиция на масата	Прибл. ширина	Прибл. височина
15°	110	45
22,5°	105	45
30°	100	45
45°	80	45

Предварителни настройки:

- Заключващият щифт за транспортиране е изведен.
- Главата на циркуляра е вдигната до горе.
- Въртящата се маса е фиксирана на желаната позиция.
- Главата на циркуляра е наклонена за желания ъгъл спрямо повърхността на детайла и е застопорена.

Рязане на детайла:

- Режете, както е описано в секцията "Стандартен напречен разрез".

9. Поддръжка и обслужване

! Опасност!

Изключете от захранването преди да обслужвате машината.

- Обслужването и ремонта, освен описаните в тази секция, трябва да се извършват само от квалифицирани специалисти.
- Повредени части, по-специално устройства за безопасност, трябва да бъдат подменяни само с оригинални части. Части, които не са били тествани и пуснати от производителя могат да доведат до непредвидени щети.
- След всяко обслужване се уверявайте, че всички защитни устройства сработват нормално.

9.1 Подмяна на режещия диск



Опасност от изгаряне!


Веднага след рязане режещия диск може да бъде много горещ - опасност от изгаряне! Оставете го да се охлади. Не почистявайте горещия диск със запалими течности.




Опасност от порязване - дори, когато дисът е в покой!

Предпазителят трябва да покрива острието, докато стягате или разхлабвате болта с шестограмна глава. Носете ръкавици, докато сменяте острието.

1. Застопорете главата на циркуляра в горно положение.
2. Заключете диска с щифта (68), за да предотвратите завъртането му. Завъртете на ръка диска, докато заключващият механизъм сработи.



3. Отвийте болта (70) с дадения за цепта ключ (лява резба!).



4. Освободете заключването (69), видигнете предпазителя (72) и го задръжте.
5. Внимателно свалете външния фланец (71) и диска от шпиндела и затворете предпазителя.




Опасност!

Не използвайте почистващи препаратори (например за отстраняване на остатък от смола), които могат да доведат до корозия на метални компоненти на циркуляра; стабилността на диска ще бъде неблагоприятно засегната.

6. Чистете затягащите повърхности на:

- ротора на циркуляра, (73)
- режещият диск,
- външен фланец (71),
- вътрешен фланец (75).



Опасност!

Монтирайте вътрешният фланец на острието правилно! В противен случай, циркуляра може да блокира или режещият диск може да бъде твърде разхлабен! Вътрешният фланец на острието е в правилна позиция, когато скосената яка сочи на дясно и пръстеновидна пружинна шайба - на ляво.

7. Поставете вътрешния фланец на острието (75) на ротора на циркуляра.
8. Освободете защитното заключване, видигнете предпазителя нагоре и го задръжте.
9. Монтирайте новия диск - отбележете посоката на въртене: гледан от лявата (отворен) страна, стрелката на циркуляра трябва да съответства на посоката на стрелката (74) върху покритието на острието!



Опасност!

Използвайте само циркуляри, отговарящи на стандартите и които са проектирани за максимална скорост (виж "Технически данни")

когато неподходящи или повредени остриета за рязане се използват, части могат да излязат, заради центробежната сила.

Не използвайте:

- циркуляри направени от бързорежеща стомана (БРС);
- повредени режещи дискове;
- циркуляр с изкривени или счупени зъби.



Опасност!

-Сглобете режещия диск използвайки само оригинални резервни части.
-Да не се използват несъразмерни шайби, защото режещият диск може да се разкачи.
-Циркулярите трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че да не излезнат от равновесие и да се откочат по време на работа.

10. Затворете предпазителят.

11. Пълзнете външния фланец на острието - гладката страна трябва да сочи към циркуляра!

12. Сложете шестограмния болт (лява резба!) и затегнете на ръка!

За да държите режещия диск неподвижен, натиснете копчето за заключване, докато в същото време завъртате циркуляра на ръка, докато блокировката на диска се активира.



Опасност!

- Не обтягайте гайката на шестограмния болт.
- Не се опитвайте да затегнете шестограмният болт като удрите гайката.

13. Затегнете шестограмният болт.

14. За да проверите дали работи, освободете защитното заключване и наклонете главата на циркуляра надолу:


- Предпазителят трябва да се отвори, без да докосва режещият диск или други части.
- Когато циркулярът бъде върнат в начинна позиция, предпазителят трябва да се върне автоматично и да покрие целият режещ диск.
- Завъртете режещият диск на ръка, той трябва да се върти свободно, без да се допира до други части на машината.

9.2 Подмяна на канала за прореза

! Опасност!

Ако канала на прореза е повреден, съществува рисък, където малки парчета могат да се заклещат между вложката и режещия диск, карайки циркуляра да заяде. Сменете повредените прорези веднага!

- Развийте винтовете на канала на прореза (76). Завъртете ротационната маса и наклонете главата на циркуляра при необходимост, за да достигнете винтовете.




76

- Премахнете канала.
- Монтирайте нов канал.
- Затегнете винтовете на канала.

9.3 Настройка на заграждението/скалата

- Развийте шестограмните винтове (77).





78

- Настройте упора (78) така, че да бъде перпендикулярен на диска, когато главата е застопорена на положение 0°.
- Затегнете отново винтовете (77).

9.4 Настройка на лазерния водач

- Развийте и премахнете капачката (82), ако е необходимо почистете външната повърхност на стъклото.



83

Настройване на лазера на 90°:

- Разхлабете или затегнете десният шестограмен болт (81) и/или левият (79), за да го подравните до 90°.

Страницна лазерна настройка:

- Развийте централния шестограмен винт (80).
- Пълзнете лазерния модул хоризонтално в надлъжния отвор:
 - Надясно = маркировката се премества надясно, както се вижда от оператора.
 - Наляво = маркировката се премества наляво, както се вижда от оператора.
- Затегнете централния винт.
- Закрепете обратно капачката на лазера (82).

9.5 Проверка и подмяна на графитните четки

Износените графитни четки се разпознават по:

- Двигателят губи обороти по време на работа;
- Смущения в приемането на радио и телевизионни програми, докато двигателят работи;
- Задявяне на мотора.

За проверка или подмяна на карбоновите четки:

- Разкажете захранващият кабел от контакта.
- Извадете тапата, държаща графитните четки, от корпуса на двигателя с подходяща отвертка.

Илюстрирана е подмяната на предната графитна четка (83). Втората четка е от другата страна на корпуса на двигателя.

- Издърпайте графитните четки (83) навън и проверете. Те трябва да бъдат дълги най-малко 8 mm.
- Поставете обратно четките в четковите държачи. Двете ѝ зъбчета от двете страни на малката метална пластина трябва да се побират в каналите на четко държачите.
- Поставете тапата.
- Повторете стъпки от 2 до 5, за да смените втора четка от другата страна на двигателя.
- Проверете работата на циркуляра.

9.6 Почистване на машината

Махнете стружките и стърготините с четка или прахосмукачка от:

- приспособленията;
- оперативните елементи;
- вентилационните отвори на мотора;
- пространството под прохода на канала

9.7 Съхранение

! Опасност!

- Съхранявайте циркуляра по такъв начин, че да не може да се стартира от неуপълномощени лица.
- Уверете се, че никой не може да се контузи от съхраняваната машина.

Внимание!

- Да не се съхранява на открито или във влажна среда.
- Уверете се, че никой не може да се контузи от съхраняваната машина.

9.8 Поддръжка

Преди работа с машината


- Махнете стърготините с четка или прахосмукачка.
- Проверете захранващия кабел и щепсел за повреди, ако се налага нека квалифициран електротехник подмени повредените части.
- Проверете всички движещи се части, и се уверете че те могат да се движат свободно.

Периодично, в зависимост от условията на работа

- Проверете дали всички винтове са затегнати, затегнете отново, ако е необходимо.
- Проверете пружините на главата на циркуляра (тя трябва да се върне автоматично до стартовата си позиция); подменете ги, ако е необходимо.
- Нанесете лек слой масло по всички подвижни елементи.

10. Съвети и трикове

- За дълги детайли използвайте подходящи опори от двете страни на циркуляра.
- Дръжте детайла от дясно на главата, когато извършвате наклонени разрези.
- Когато режете детайли и в резултат се получават малки отрязани парчета, използвайте помощни упори (това може да е подходяща дървена дъска, закрепена към преградата на машината с винтове).
- При рязане на изкривени или отгннати детайли, уверете се, че сте поставили детайла, така че изпъкналата страна (т.е. външната страна на лъка) да е до упора.



- Не режете детайли които стоят на ръба си, винаги ги поставяйте хоризонтално върху ротационната маса.
- Поддържайте повърхностите на подпорите чисти – по-точно, отстраниете остатъчната смола с подходящ щип за почистване.

11. Налични аксесоари

За определени задачи, следните аксесоари са на разположение при ваша специализирана дилър – виж задната корица за илюстрации:

- A** Волфрамов-карбиден диск
 $216 \times 2.4/1.8 \times 30$ 24 АТВ минус 5°.
За надлъжни и напречни разрези в масивно дърво.
- B** Волфрамов-карбиден диск
 $216 \times 2.4/1.8 \times 30$ 48 АТВ минус 5°.
За надлъжни и напречни разрези в масивно дърво и шперплат.
- C** Волфрамов-карбиден диск
 $216 \times 2.4/1.8 \times 30$ 60 АТВ минус 5°.
За надлъжни и напречни разрези на фурнирани или ламинирани плоскости.
- D** Място за складиране на режещите дискове
За безопасно складиране на циркуляри и аксесоари.
- E** Спрей за грижа и поддръжка
За отстраняване на остатък от смола и запазване на металните повърхности.
- F** Преходник за свързване на колектора за прах.
- G** Машина стойка
Машинна стойка и разширения на ротационната маса със стабилна и здрава конструкция, регулируема по височина.

12. Поправки

! Опасност!

Ремонт на електрически инструмент трябва да се извършва само от квалифицирани електротехници!

Дефектирали инструменти да се предават в сервисите на "Евромастер Импорт-Експорт" ООД на адресите, упоменати в гаранционната карта.
Моля, приложете описание на неизправността на електрическия инструмент.

13. Екология

Опаковката на машината е 100% рециклируема.

Излезлите от употреба електроинструменти и аксесоари съдържат големи количества ценни сировини и пластмаси, които трябва да бъдат рециклирани.

Това ръководство е отпечатано на безхлорно избелена хартия.

14. Отстраняване на проблеми

Този раздел описва проблеми и неизправности, които бихте могли сами да разрешите. Ако мерките, описаны тук, не решават проблема, вижте "Сервизно обслужване".

! Опасност!

Много инциденти се случват във връзка с проблеми и неизправности. Затова, моля, имайте предвид:

- Винаги изключвайте машината от захранването, преди да отстранявате проблеми.
- Уверете се, че всички предпазни устройства работят отново, след всяко обслужване.

Моторът не работи

Няма захранване

- проверете захранващия кабел, щепселя, контактът, бушоните.

Функцията за напречни разрези не работи

Заключващия щифт за транспортиране:

- Извадете Заключващия щифт за транспортиране.

Предпазителят е активиран:

- Освободете предпазителя.

Трудност при рязане с циркуляра

Режещото острие е затъпано (евентуални резки и захабяване по тялото на диска);

Режещия диск не е подходящ за материала, който се обработва (виж секция "Технически данни");

Дискът е изкрирен:

- Подменете режещия диск (виж секция "Поддръжка").

Циркулярът вибрира силно

Дискът е изкрирен:

- Подменете режещия диск (виж секция "Поддръжка").

Острието не е монтирано правилно:

- Демонтирайте диска и след това го монтирайте правилно (виж секция "Грижа и Поддръжка").

Затруднено движение на ротационната маса

Натрупване на стърготини под ротационната маса:

- премахнете стърготините.

15. Декларация за съответствие на ЕО

Декларираме, че продуктът, посочен по-долу отговаря на съответните изисквания на безопасността и здравето на директивите на ЕО въз основа на своята конструкция и вид, както и във варианта разпространяван от нас. Всяка неоторизирана модификация на продукта ще обезсили тази декларация.

Продукт:	Циркуляр
Тип:	KS 216 Lasercut
Приложени директиви на ЕС:	
– до 28.12.2009:	98/37/EC
– от 29.12.2009:	2006/42/EC 2006/95/EC 2006/108/EC
Приложени стандарти за хармониците	EN 61029-1 EN 61029-2-9 EN 55014-1 (2006) EN 61000-3-2 (2006) EN 61000-3-3 (1995)+A1+A2

Ерхард Краус
Мепен, Германия 10.01.2009

16. Технически спецификации

		230 V	120 V
Напрежение	V	230 (1~ 50 Hz)	120 (1~ 60 Hz)
Консумация	A	6	12
Предпазител	A	10 (time-lag)	15 (time-lag)
Мощност на двигателя (S6 20 % 5 min *)	kW	1.35	1.35
Клас на защита	IP	20	20
Степен на защита		II	II
Номинална скорост	min ⁻¹	5000	5000
Скорост на рязане	m/s	55	55
Външен диаметър на циркуляра	mm	216	216
Отвор на вала	mm	30	5/8"
Размери Опакована машина (дължина x широчина x височина) Сглобена машина, ротационната маса е в позиция 90° (дължина x широчина x височина)	mm mm	480 x 530 x 350 480 x 543 x 325	480 x 530 x 350 480 x 543 x 325

			230 V	120 V
Максимален напречен разрез на детайла: Стандартен напречен разрез (широкина/височина) Скосени разрези (Ротац. маса 45°) (широкина/височина) Наклонени разрези (Главата на циркуляра 45° ляво) (широкина/ височина) Сложни скосени разрези (Ротац. маса 45° / Главата на циркуляра 45° left) (широкина/височина)	mm mm mm mm	120 / 60 80 / 60 120 / 45 80 / 45	120 / 60 80 / 60 120 / 45 80 / 45	
Тегло Опакована машина Сглобена машина	kg kg	12.6 9.0	12.6 9.0	
Допустима температура за транспорт и съхранение	° C ° C	0 to +35 0 to +40	0 to +35 0 to +40	
Емисиите на шум в съответствие с EN 61029-1** Ниво на акустиката LWA Нива на звука LPA Несигурност (ниво на шума) K	dB (A) dB (A) dB (A)	86.8 99.8 3.0	86.8 99.8 3.0	
Ефективна стойност на ускорението в съответствие с EN 61029-1 Стойност на вибрациите ah Несигурност K	m/s ² m/s ²	< 2.5 1.5	< 2.5 1.5	
Прахоуловител (не е включен в стандартната доставка): Диаметър на преходника за прахоуловител в задната частна циркуляра Минимален обем на въздушния поток Minimum vacuum at suction port Minimum air speed at suction port	mm m ³ /h Pa m/s	31.6 460 530 20	31.6 460 530 20	
Лазерния водач: Максимална изходяща мощност Дължина на вълната Клас на лазерния водач Стандарт на лазерния водач	mW nm	1.0 650 2 EN 60825-1: 1994+A1+A2	1.0 650 2 EN 60825-1: 1994+A1+A2	

17. Налични дискове за рязане

Диаметър	Arbor bore	Конфигурация на зъбите	Използва се за:	Стоков №
216 mm	30 mm	24, зъб със скосен връх	дърво	628 009 000
216 mm	30 mm	48, зъб със скосен връх	дърво, неламирани листове	628 041 000
216 mm	30 mm	60, плоски трапецовидни зъби	дърво, ламирани и фурнировани листове	628 083 000



HW 216 x 2,4 / 1,8 x 30 24 W



HW 216 x 2,4 / 1,8 x 30 48 W



HW 216 x 2,4 / 1,8 x 30 60 FT

A 628 009 000

B 628 041 000

C 628 083 000



D 091 006 4339



E 091 101 8691



F 091 005 8010



G 091 006 6110



WARRANTY CARD

MODEL _____

SERIAL №

TERM

(for details see the warranty conditions)

No, date of invoice / cash receipt.....

DETAILS OF BUYER

NAME / COMPANY

(be filled in by the employee)

ADDRESS.....

(be filled in by the employee)

SIGNATURE OF BUYER: _____

(I am familiar with warranty conditions and the operating device is in good working order and accessory)

DETAILS OF SELLER

NAME / COMPANY _____

(to be filled in by the employee)

ADDRESS

and can be used to

DATE / STAMP

SERVICE REPORT

Central Service: Bulgaria, Sofia, "Lomsko shose" 246, tel.: +359 700 44 155 (free for the whole country)

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ:

СЕРИЕН №

CPOK

(за подробности виж гарнционните условия)

№, дата на фактура / касов бон.....

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС: _____

(попълва се от служителя)

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС _____

(попълва се от служителя)

ДАТА/ПЕЧАТ

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Централен сервис: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (бесплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterbq.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

- Копие от фактура
- Гаранционна карта
- Разпечатка на регистрация в интернет за 3-годишна гаранция

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

Минималната законова гаранция от 24 месеца по смисъла на ЗЗП, важи само за физически лица, за юридически лица гаранцията е 12 месеца, освен ако не е упоменато друго от производителя:

- Електроинструменти Metabo и, регистрирани в интернет на адрес: www.metabo.com/xxl в едномесечен срок след закупуването им 3 години
- Електроинструменти Metabo без регистрация в интернет 1 година
- Акумулаторни батерии Metabo > 4 Ah 3 години
- Други Акумулаторни батерии и Зарядни устройства 6 месеца

Всички неизправности по функционирането на машините, причинени от дефекти по слабяването или по материала, забелязани по време на гаранционния срок, се отстраняват бесплатно в централен сервис на Евромастер Импорт-Експорт ООД - град София.

ОТ ГАРАНЦИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ:

- Повреди, причинени от естествено износване на четки, гумени плотове, ремъци, патронници, масло, лагери, о-пръстени, грес, кабели, сервисни пакети за профилактика, филтри свещи и други
- Повреди причинени от претоварване, лошо поддържане, замърсяване, пренапрежение
- Счупвания и покутини, причинени от удар
- Дефекти, причинени от износени или нестандартни консумативи
- Дефекти, които се дължат на несъпазване инструкцията за експлоатация, претоварване и дейности, несъответстващи на техническите характеристики на машината
- Рекламация се приема само ако машината не е отваряна от потребителя или от неоторизиран сервис.

ПРАВИЛА НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ:

Независимо от търговската гаранция продавачт отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предави рекламирана, като поисква от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачт е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламираната от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е бесплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламираната по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. развалине на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.


(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяването на рекламираната от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за развалине на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три реклами на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за развалине на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.



EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD



1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com