


**Power 180-5 W OF
Power 250-10 W OF
Power 280-20 W OF
Power 400-20 W OF**





BG Превод на оригиналната инструкция за експлоатация.

euromaster


“Евромастер Импорт - Експорт” ООД е официален представител на производителя. Адрес на управление на фирмата: гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 0700 44 155, www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com









[A]



[B]



[C]

		Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
 13.					
*1) Serial Number		01531..	01544..	01545..	01546..
A	l/min	160	220	280	330
F	l/min	90	120	150	200
L_{eff}	l/min	75	100	140	185
p	bar	8	10	10	10
V	I	5	10	20	20
a	-	1	2	2	2
z	-	1	1	1	2
n₀	/min, rpm	2850	2850	2850	1400
P₁	kW	1,1	1,5	1,7	2,2
U	V	230 (1~ 50 Hz)			
I	A	4,0	6,0	6,5	9,6
F	A	T 10 A	T 10 A	T 10 A	T 12 A
IP	-	IP 20	IP 20	IP 20	IP 44
G	.	3 x 1,0 mm ² -> 10 m 3 x 1,5 mm ² -> 25 m 3 x 2,5 mm ² -> 25 m	3 x 1,0 mm ² -> 10 m 3 x 1,5 mm ² -> 25 m 3 x 2,5 mm ² -> 25 m	3 x 1,0 mm ² -> 10 m 3 x 1,5 mm ² -> 25 m 3 x 2,5 mm ² -> 25 m	3 x 1,0 mm ² -> 10 m 3 x 1,5 mm ² -> 25 m 3 x 2,5 mm ² -> 25 m
A	mm	370 x 395 x 286	470 x 480 x 348	580 x 600 x 500	580 x 600 x 500
T_{max}	°C	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50
T_{min}	°C	0	0	0	0
m*5)	kg	16	24	40	45
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	81,6 / 1,8	83,7 / 0,5	82,5 / 1,0	78,0 / 1,0
*5) L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	94,2 / 1,8	96,5 / 0,5	95,8 / 1,0	94,0 / 1,0
*5) L_{WA(G)}/K_{WA(G)}	dB(A)	96	97	97	95

CE *2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2004/108/EC (->19.04.2016), 2014/30/EU (20.04.2016->), 2000/14/EC(2005/88/EC)

*3) EN 1012-1:2010; EN 60204-1:2006+A1:2009; EN ISO 12100:2010; EN 50581:2012

*4) Power 180-5 W OF, Power 250-10 W OF, Power 280-20 W OF:

AV TECHNOLOGY LTD

Avtech House, Arkle Avenue, Stanley Green Trading Estate

Handforth Cheshire SK9 3RW

Country : United Kingdom

number: 1067

Power 400-20 W OF:

ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL

Via Ca' Bella, 243/A - loc. Castello di Serravalle

40053 Valsamoggia (BO)

Country : Italy

number: 1282



2015-07-02, Volker Siegle
Vice President Product Engineering & Quality

*6) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Инструкция за експлоатация

Съдържание

1. Декларация за съответствие
2. Област на приложение
3. Общи мерки за безопасност
4. Специални мерки за безопасност
5. Функционални елементи
6. Пускане в експлоатация
7. Употреба
8. Обслужване и грижи
9. Ремонти
10. Опазване на околната среда
11. Проблеми и нередности
12. Технически данни

1. Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност: Тези компресори, идентифицирани чрез типа и серийния номер *1), отговарят на всички приложими определения на директивите *2) и нормите *3). Издаващ орган *4), измерено LWA(M) / гарантирано LWA(G) ниво на шума *5), техническо досие при *6) – виж стр. 4.

2. Област на приложение

Този уред служи за произвеждане на състен въздух за пневматични инструменти използвани в професионалната област.

Използването им в медицинската област, в хранително-вкусовата промишленост, а така също за пълнение на водолазни бутилки не се разрешава.

Експлозивни, запалими или вредни за здравето газове не могат да бъдат компресирани. Не се разрешава употребата на уреда във взрывоопасна атмосфера.

Всяка друга употреба не влиза в областа на приложение на уреда. Нерегламентираната употреба, изменения по уреда или използването на части, които не са изпитани или одобрени от производителя, могат да предизвикат непредвидими щети!

Деца, младежи и необучени лица не бива да използват уреда и включените към него пневматични инструменти.

Работете с уреда само под надзор.

3. Общи мерки за безопасност

ВНИМАНИЕ – За намаляване на риска от нараняване прочетете инструкцията за експлоатация.

Общи мерки за безопасност

ВНИМАНИЕ – прочетете всички съвети и предупреждения за безопасност.

Неспазването им може да доведе до токов удар, пожар и / или тежки травми.

Запазете всички препоръки и указания за безопасност за бъдеща употреба!

Предавайте уреда само заедно с тези документи. Вие и всички останали ползватели трябва да имате възможност при необходимост да се информирате по всяко време.

3.1 Безопасност на работното място

a) Дръжте работното си място чисто и добре осветено. Безпоръкът и неосветените работни участъци могат да доведат до злополуки.

b) Не използвайте уреда във взрывоопасна среда, в която се намират лесно запалими течности, газове или прахове. Уредите отделят искри, които могат да подпалят праха или газовете

c) Дръжте деца или други лица далеч от уреда по време на експлоатацията му.

3.2 Електрическа безопасност

a) Щепсельт на уреда трябва да отговаря на контакта. Щепсельт в никакъв случай не трябва да се променя. Никога не използвайте адаптери заедно със заземени уреди. Непроменените щепсели и подходящите контакти намаляват риска от токов удар.

b) Избягвайте контакта на тялото ви със заземени повърхности като тръби, отоплителни инсталации, печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, когато тялото ви е изземено.

c) Дръжте уредите далеч от дъжд или влага. Проникването на вода в уреда увеличава риска от токов удар.

d) Не използвайте захранващия кабел за да пренасяте уреда, да го очаквате или да издърпвате с него щепсела от контакта. Дръжте захранващия кабел далеч от горещи предмети, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани захранващи кабели увеличават риска от токов удар.

e) Когато използвате уреда на открito използвайте само такива удължителни кабели, които са пригодени за тази цел. Използването на удължителни кабели, пригодени за работа на открито, намалява риска от токов удар.

3.3 Персонална безопасност

a) Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и действайте разумно при използването на уреда. Никога не работете с уреда, когато сте уморени или сте под въздействието на наркотици, алкохол или медикаменти. Един момент не внимаване при употребата на уреда може да доведе до сериозни наранявания.

b) Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила. Използването на лични предпазни средства, като респираторна маска, непълзгащи се работни обувки, предпазна каска или антифони, в зависимост от вида и употребата на уреда, намалява риска от наранявания.

c) Избягвайте неволното включване. Убедете се, че уредът е изключен, преди да го включите към мрежата или да го пренасяте. Ако по време на пренасянето пръстът ви е върху шалтера или свързките към мрежата един включен уред, то това може да доведе до злополуки.

d) Отстранете всички настроечни инструменти или гаечни ключове преди да включите уреда. Инструмент или ключ, намиращ се върху движеща се част от уреда, може да предизвика нараняване.

e) Избягвайте неудобно работно положение. Погрижете се за сигурна стойка и поддържайте равновесие по всяко време. По този начин ще можете по-добре да контролирате уреда при възникване на неочаквани ситуации.

f) Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи и накити. Дръжте косата и дрехите си далеч от движещите се части. Свободните дрехи, накитите или дългите коси могат да бъдат захванати от движещите се части.

g) Не позволяйте придобитите навици при работа с уреда да ви направят прекалено самоуверени и да игнорирате мерките за безопасност при работа с уреда. Небрежното отношение може в рамките на десети от секундата да доведе до тежки наранявания.

3.4 Използване и боравене с уреда

a) Не претоварвайте уреда. За всяка работа използвайте подходящия за нея уред. С подходящ уред ще работите по-добре и по-безопасно в зададения диапазон на мощност.

b) Не използвайте уред с повреден пусков превключвател. Уред, който не може да бъде пускан или спиран е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

c) Извадете щепсела от контакта преди да извършвате настройки по уреда, да смените аксесоарите или да оставите уреда настрани. Тази мярка за сигурност ще предотврати неволното включване на уреда.

d) Дръжте неизползваните уреди далеч от деца. Не позволявате уреда да се използва от лица, които не са обучени да го използват или не са прочели тази инструкция за експлоатация. Уредите са опасни, когато се използват от неопитни лица.

e) Отнасяйте се грижовно към уредите и техните аксесоари. Проверявайте дали движещите се части функционират нормално и се движат леко, дали има счупени части или са повредени така, че да възпрепятстват нормалната работа на уреда. Преди употреба на уреда предайте за ремонт повредените части. Причината за много злополуки се дължи на лошо поддържане на уреди.

g) Използвайте уреда, принадлежностите и работните инструменти съгласно тези указания. При това се съобразявайте с условията на работа и с извършваната дейност. Употребата на уреди за различни от предписаните приложения може да доведе до опасни ситуации.

h) Дръжте ръкохватките и контактните повърхности сухи, чисти и без замърсяване от масла и грес. Хълзяването ръкохватки и контактни повърхности не позволяват сигурна експлоатация и контрол на уреда при възникване на непредвидени ситуации.

3.5 Ремонт

a) Поръчвайте ремонта на вашия уред да се извърши само от квалифициран персонал и само с оригинални резервни части. По този начин ще бъде осигурена експлоатационната сигурност на уреда.

3.6 Допълнителни мерки за сигурност

- Тази инструкция за експлоатация е предназначена за лица с основни технически познания за експлоатация на уреди, подобни на описаните тук. Ако нямаете никакъв опит с подобни уреди, трябва на първо време да се обърнете за помощ към лица с опит.

- Производителят не носи отговорност за щети, които са произлезли от неспазване на настоящата инструкция.

Информациите в тази инструкция са обозначени както следва:



Опасност!

Предупреждение за опасност от травми или щети на околната среда.



Опасност от токов удар!

Предупреждение за човешки щети от електрически ток.



Внимание!

Опасност от материални щети.

4. Специални мерки за сигурност

При работа с пневматични инструменти съществуват следните остатъчни рискове, които не могат да се отстраният напълно дори и със специални приспособления:

4.1 Опасност от нараняване, вследствие на излизанция под налягане въздух и на предмети, които са захванати от него!

- Никога не насочвайте въздуха под налягане срещу хора или животни.

- Уверете се, че всички използвани пневматични уреди и аксесоари са предназначени за работното налягане на компресор или са свързани посредством редуцир-вентил.

- Имайте предвид, че при освобождаване на бързосмениния накрайник, въздухът намиращ се в маркуча внезапно се отделя. Затова дръжте здраво края на маркуча.

bg БЪЛГАРСКИ

- Уверете се, че всички винтови съединения са винаги добре затегнати.
- Не ремонтирайте уреда сами! Само квалифицирани лица могат да извършват ремонт на компресори, съдове под налягане и пневматични инструменти.

4.2 Опасност от изгаряне от повърхностите на пренасящите въздух части!

- Преди обслужване оставете уреда да изстине.

4.3 Опасности от притискане вследствие на движещи се части!

- Не работете с уреди без монтирани предпазни приспособления.
- Имайте предвид, че при достигане на минималното налягане, компресорът се включва автоматично! – Преди да извършите обслужване се убедете, че компресорът е изключен от мрежата.
- Преди включване (напр. след обслужване) се уверете, че никакви инструменти или предмети не се намират върху уреда.

4.4 Опасност от недостатъчни лични предпазни средства!

- Носете антифони.
- Носете предпазни очила.
- Носете респираторна маска, когато по време на работа се отделят вредни за здравето газове, мъгла или изпарения.
- Носете подходящо работно облекло.
- Носете непълзгачи се работни обувки.

4.5 Опасности вследствие на дефекти по компресора!

- Пазете машината и аксесоари в добро състояние. Слазвайте инструкциите за поддръжка.
- Преди всяко използване проверете уреда за евентуални повреди: преди експлоатация внимателно проверете предпазните устройства, защитните приспособления или леко повредените части за тяхното правилно и целесъобразно функциониране. Един повреден уред може да се използва отново едва след като е ремонтиран надлежно.
- Проверете дали всички подвижни части функционират безотказно и се движат леко. Всички части трябва да са монтирани правилно и да отговарят на всички изисквания, за да се осигури безупречната работа на уреда.
- Повредените предпазни устройства или части трябва да бъдат ремонтирани или заменени от оторизиран сервиз.

4.6 Други мерки за безопасност

- Съблудавайте специалните указания за сигурност в съответната глава.
- Съблудавайте при необходимост профсъюзните директиви или предписания против злополуки при работа с компресори и пневматични инструменти.
- Съблудавайте законовите разпоредби за работа със съоръжения под надзор.
- При работа и съхранение на уреда имайте предвид, че отделящите се конденз и други работни вещества могат да замърсят околната среда и да доведат до нейното увреждане.
- Отчитайте въздействието на околната среда.

4.7 Символи върху уреда (в зависимост от модела)



Прочетете инструкцията.



Предупреждение за вреди от докосване на горещи части.



Носете предпазни очила.



Носете антифони.



Предупреждение от автоматичен старт.



Предупреждение за опасно електрическо напрежение



Гарантирано ниво на шума.



4.7 Предпазни устройства

Предпазен вентил

Подпружиненият предпазен вентил (3) сработва при превишаване на максимално допустимото налягане.

5. Функционални елементи

Виж стр. 2.

- 1 Компресорна глава
- 2 Резервоар
- 3 Кран за изпускане на конденза
- 4 Предпазен вентил
- 5 Изход за въздуха (бързосменен накрайник), регулиране на налягането
- 6 Манометър за регулиране на налягането
- 7 Регулатор на налягането
- 8 Манометър за налягането в резервоара
- 9 Шаптер Вкл./Изкл.
- 10 Въздушен филтър / Кожух на филтъра
- 11 Транспортна ръкохватка *
- 12 Ухо за повдигане с кран *
- 13 място за закрепване на MetaLoc, Sortimo/LBoxx *
- 14 място за съхранение на кабела *

* в зависимост от модела / окупплектовката

6. Пускане в експлоатация

6.1 Сглобяване (в зависимост от модела)

1. Монтирайте колелата, както е показано (виж фиг. А, стр. 3).
2. При необходимост монтирайте ухото (12), както е показано (виж фиг. В, стр.3).

6.2 Проверка на крана за конденз

Уверете се, че кранът за конденз (3) е затворен.

6.3 Установка

- Мястото за установяване на уреда трябва да отговаря на следните условия:
 - Сухо, защитено от измръзване
 - Здрава, хоризонтална и равна основа



Опасност!

Неправилната установка може да доведе до тежки злополуки.

- Подсигурете уреда срещу изтъркалане, обръщане и изпълзване.
- Необходимо е да осигурите постоянен достъп до предпазните устройства и елементите за управление.

6.4 Транспорт

- Не премествайте уреда, теглейки го за маркуч или захранващия кабел.
Премествайте уреда посредством ръкохватката (11).
- Проверете дали ухото (12) е сигурно закрепено. При нужда затегнете.

Подвижна транспортна ръкохватка (в зависимост от модела):

1. Поставете уреда върху задните крака.
2. Развийте затегателните винтове върху транспортната ръкохватка (11) и я издърпайте.
3. Затегнете отново затегателните винтове върху транспортната ръкохватка.
4. Премествайте уреда посредством транспортната ръкохватка (11) теглейки го зад себе си.

7. Употреба

7.1 Включване към мрежата

Опасност! Електрическо напрежение.

Използвайте уреда само в суха среда.

Включвайте уреда само към такива токоизточници, които отговарят на следните изисквания: контактите са инсталирани съгласно разпоредбите, заземени и инспектири; предпазителите съответстват на техническите данни.

Прекарайте мрежовия кабел така, че да не пречи по време на работа и да не може да се повреди.

Проверявайте всеки път дали компресорът е изключен преди да го включите към мрежата.

Предпазвайте мрежовия кабел от нагряване, агресивни течности и остри ръбове.

Използвайте само удължителни кабели с достатъчно напречно сечение (виж Глава 12. Технически данни).

При работа навън използвайте удължителен кабел. Използвайте само кабели, които са одобрени и съответно обозначени за работа на открито.

Не изключвате компресора чрез изваждане на щепсела от контакта, а посредством превключвателя Вкл./Изкл.

Включвате винаги FI-диференциално токова защита (RCD) с макс. ток на изключване от 30 mA.

7.2 Производство на състен въздух

1. Включете уреда посредством превключвателя Вкл./Изкл. (9) и изчакайте докато се достигне максималното налягане в резервоара (компресорът ще се изключи). Налягането в резервоара се показва на манометъра за налягане в резервоара (8).

Нагласете налягането посредством регулатора на налягане (7). Акумулаторната стойност на налягането се отчита по манометъра за отчитане на работното налягане (6).

Внимание!

Установеното работно налягане не трябва да превишава максималното работно налягане на включния към компресора пневматичен инструмент!

2. Присъединете маркуча към изхода за въздух (5).
3. Присъединете пневматичния инструмент. Сега вече може да работите с пневматичния инструмент.
4. Ако не възнамерявате да продължите да работите е необходимо да изключите компресора. След това извадете щепсела от контакта.
5. Ежедневно изпускате конденза от резервоара посредством кранчето за изпускане на конденз (3).

8. Поддръжка и грижи

Опасност!

Преди да правите нещо по уреда:

Изключете уреда. Извадете щепсела от контакта. Изчакайте уреда да спре да работи. Уверете се, че в компресора и във всички използвани пневматични инструменти и принадлежности отсъства налягане.

Изчакайте да се охладят компресора и всички използвани пневматични инструменти и принадлежности.

След провеждането на каквито и да са работи по уреда:

Възстановете нормалното състояние на всички предпазни съоръжения и ги проверете. Убедете се, че няма никакви инструменти и подобни на тях предмети върху и вътре в компресора.

Други работи по поддръжката и ремонта, освен описаните дотук, трябва да се извършват само от квалифицирани специалисти.

8.1 Важна информация

Поддръжката и изпитанията трябва да бъдат планирани и извършвани съгласно законовите разпоредби и в съответствие с настройката и режима на работа на компресора.

Регулаторните органи могат да поискат да разгледат съответната документация.

8.2 Регулярно техническо обслужване

Всеки път преди начало на работа:

- Проверете пневматичните маркучи за наличие на повреди и при нужда ги подменете.
- Проверете здравината на резбовите съединения и при необходимост ги затегнете.
- Проверете захранващия кабел за повреди и при необходимост от замяна се обрънете към квалифициран електротехник.

Ежедневно

- Изпускате конденза посредством кранчето за изпускане на конденз (3).

На всеки 50 работни часа

- Почистете въздушния филтър (10) (виж фиг. С, стр. 3).

На всеки 250 работни часа

- Почистете въздушния филтър (10) или го подменете (виж фиг. С, стр. 3).

След 1000 работни часа

- Изпратете уреда за инспекция в специализиран сервис. По този начин животът на компресора значително ще се увеличи.

8.3 Съхранение на уреда

1. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2. Освободете от налягане резервоара и всички включени пневматични инструменти.
3. Изпуснете конденза през кранчето за изпускане на конденз (3).
4. Съхранявайте уреда така, че да не може да бъде пуснат от неоторизирани лица.



Внимание!

Не съхранявайте уреда незашитен на открito или във влажна среда.

При опасност от замръзване



Внимание!

Студът (< 5 °C) ще разрушава уреда и принадлежностите, защото те винаги съдържат вода! При опасност от замръзване демонтирайте уреда и принадлежностите и ги съхранявайте на подходящо място.

9. Ремонти



Опасност!

Ремонти на тези уреди трябва да се извършва само от квалифицирани електротехници!

Ако имате Metabo уреди, които се нуждаят от ремонт, моля обрънете се към представителството на Metabo във вашата страна. За адреси виж www.metabo.com.

Списъци с резервни части ще намерите на www.metabo.com.

10. Защита на околната среда



Опасност!

Водата кондензирана в резервоара съдържа остатъци от масло и/или замърсявания околната среда вещества. Депонирайте кондензата вода ексообразно в предназначените за целта места!

Спазвайте националните разпоредби за екология, съобразени с рециклирането на излезли от употреба машини, опаковки и аксесоари.

За страните членки на ЕС: Никога не изхвърляйте електроуреди в контейнерите за битови отпадъци!

Съгласно с Европейската директива 2012/19/EU разглеждаща експлоатацията на използваното електрически оборудуване, излезлите от употреба електроинструменти, трябва да се съхраняват и рециклират отделно!

11. Проблеми и нередности



Опасност!

Преди да правите нещо по уреда:

Изключете уреда. Извадете щепсела. Изчакайте спирането на уреда. Уверете се, че няма налягане в компресора и във всички останали пневматични инструменти и принадлежности. Оставете ги да изстинат. Всякакви други ремонтни дейности, освен описаните в тази глава, трябва да се извършват от квалифицирани електротехници или от сервиза на Metabo във вашата страна.

След сервизирането на уреда:

Възстановете всички предпазни съоръжения и проверете тяхното функциониране. Уверете се, че не са останали инструменти или други подобни предмети върху или в уреда.

Компресорът не стартира:

- Липсва напрежение.
 - Проверете кабелите, щепсела, контакта и предпазителите.
- Твърде ниско напрежение.
 - Използвайте само удължителни кабели с достатъчно сечение (виж Глава 12). Технически данни). Ако уредът е студен: избягвайте използването на удължителен кабел. Ако уредът е студен: изпуснете въздуха от резервоара.
- Компресорът е изключен с изваждане на щепсела от контакта, докато е работел.
 - Първо изключете компресора посредством превключвателя Вкл./Изкл. (9) и след това го включете отново.
- Моторът е прегрял, напр. вследствие на лошо охлаждане (охлаждащите ребра са покрити).
 - Изключете компресора посредством превключвателя Вкл./Изкл. (9).
- Отстранете причината за прегряването. Оставете компресорът да се охлади за около 10 минути.
- Включете отново компресора посредством превключвателя Вкл./Изкл. (9).

Компресорът работи, но не създава достатъчно налягане.

- Кранчето за източване на конденз пропуска.
 - Уверете се, че кранчето за изпускане на конденз (3) е затворено.
 - Проверете уплътнението и при необходимост го подменете.
- Обратният клапан пропуска.
 - Проверете клапана в специализирана лаборатория.

Пневматичните инструменти не получават достатъчно налягане.

- Не е отворен достатъчно регулатора на налягане.
 - Отворете повече регулатора (7).
- Маркучът свързващ компресора с пневматичния инструмент изпуска въздух.
 - Проверете накрайниците; при необходимост подменете дефектните части.

12. Технически данни

Разяснения към данните на стр.3

Възможни са промени предизвикани от технически прогрес.

A	= дебит на засмукване
F	= дебит на пълнене
L _{eff}	= ефективен дебит на пълнене при 80% от макс. налягане
p	= макс. налягане
V	= обем на резервоара
a	= брой на пневматичните изходи
z	= брой цилиндри
n ₀	= макс. обороти
P ¹	= номинална мощност
U	= номинално напрежение
I	= номинален ток
F _{min}	= мин. стойност на предпазителя
IP	= клас на защита
G	= макс. обща дължина и сечение на удължителните кабели
A	= размери (LxWxH)

T_{max}

= макс. складова / работна температура *

T_{min}

= мин. складова / работна температура **

m

= тегло

* = продължителността на живота на някои компоненти, напр. на уплътнението на обратния клапан, ще се намали значително, когато компресора се експлоатира при високи температури (по-високи от макс. складова / работна температура).

** = при температури под мин. складова / работна температура съществува опасност от замръзване на конденза в резервоара.

Посочените технически данни са предмет на допустими отклонения (в съответствие със съответните валидни стандарти).



Емисионни стойности

Тези стойности позволяват да се направи оценка на дадения уред и да се сравни с други подобни уреди.

Действителните стойности могат да бъдат по-високи или по-ниски, в зависимост от конкретното приложение, състоянието на уреда или на работните инструменти. При прогнозиране на стойностите, трябва да вземете предвид почивките и периодите на слаба употреба. Въз основа на коригираните прогнозни емисионни стойности въведете съответни мерки, като напр. организационни мероприятия.

Типични A-ефективно доповими нива на звуковата мощност:

L_{PA}

= ниво на звуково налягане

L_{WA}

= акустично ниво на мощност

L_{WA(G)}

= гарантирано ниво на звука съгласно 2000/14/EC




K_{PA}, K_{WA} = неопределено



Носете антифони!

Информация върху табелката:



A Производител

B Артикул, версия, сериен номер

C Означение на уреда

D Захранващо напрежение / честота

E Номинална мощност

F Номинален ток / клас на защита

G Мак. обороти

H Мак. налягане

I CE – маркировка: този уред отговаря на директивите на ЕО съгласно декларацията за съответствие

J Година на производство

K Дебит на засмукване

L Дебит на пълнене

M Обороти

N Брой цилиндри

O Обем на резервоара

P Символ за депониране (виж Глава 10.)

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН №

СРОК

(за подробности вижте гарционните условия)

№, дата на фактура / касов бон.....

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС.....

(попълва се от служителя)

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС

(попълва се от служителя)

ДАТА/ПЕЧАТ

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Приемен протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпись

Централен сервис: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (бесплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterbg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

- Копие от фактура
- Гаранционна карта
- Разпечатка на регистрация в интернет за 3-годишна гаранция

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

Минималната законова гаранция от 24 месеца по смисъла на ЗЗП, важи само за физически лица, за юридически лица гаранцията е 12 месеца, освен ако не е упоменато друго от производителя:

- Електроинструменти Metabo и, регистрирани в интернет на адрес: www.metabo.com/xxl в едномесечен срок след закупуването им 3 години
- Електроинструменти Metabo без регистрация в интернет 1 година
- Акумулаторни батерии Metabo > 4 Ah 3 години
- Други Акумулаторни батерии и Зарядни устройства 6 месеца

Всички неизправности по функционирането на машините, причинени от дефекти по слабяването или по материала, забелязани по време на гаранционния срок, се отстраняват бесплатно в централен сервис на Евромастер Импорт-Експорт ООД - град София.

ОТ ГАРАНЦИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ:

- Повреди, причинени от естествено износване на четки, гумени плотове, ремъци, патронници, масло, лагери, о-пръстени, грес, кабели, сервисни пакети за профилактика, филтри свещи и други
- Повреди причинени от претоварване, лошо поддържане, замърсяване, пренапрежение
- Счупвания и покукнатини, причинени от удар
- Дефекти, причинени от износени или нестандартни консумативи
- Дефекти, които се дължат на несъпазване инструкцията за експлоатация, претоварване и дейности, несъответстващи на техническите характеристики на машината
- Рекламация се приема само ако машината не е отваряна от потребителя или от неоторизиран сервис.

ПРАВИЛА НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ:

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предава рекламиация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламиацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е бесплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е доволетворен от решаването на рекламиацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:



1. развалине на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяването на рекламиацията от потребителя.



(3) Търговецът е длъжен да доволетвори искане за развалине на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е доволетворил три рекламиации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за развалине на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.







EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com