

БЪЛГАРСКИ



metabo[®]

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

BP 10

BP 210

BP 200

BP 500

BPA 15

BPA 15 S

Превод на оригиналната инструкция за експлоатация

1. Предназначение

Този пистолет за обдухване е предназначен за продухване и издухване посредством сгъстен въздух в професионалната сфера. Максимално допустимото работно налягане (виж уреда) не бива да бъде превишавано. Работно налягане: 2-6 bar. Този уред не трябва да се захранва с избухливи, запалими или вредни за здравето газове. Всяка друга употреба противоречи на предназначението.

170272820-0115

Не променяйте уреда. Използвайте само оригинални Metabo резервни части.

- За щети причинени от употреба не по предназначение вина носи само потребителя.
- Спазвайте общоприетите мерки за безопасност.

2. Мерки за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Четете, разберете и спазвайте всички съвети и препоръки за безопасност преди да използвате уреда. При употреба дръжте тази документация винаги под ръка. Уредът да се използва само от квалифицирани и обучени лица. Не видоизменяйте пневматичния инструмент.



Максимално допустимото работно налягане (виж уреда) не бива да бъде превишавано. Работно налягане: 2-6 bar.
Дръжте далеч от деца.

- Редовно контролирайте уреда. Ремонттирайте или заменете повредените и не добре функциониращи части.
- Убедете се, че предмета е добре закрепен, за да не бъде издухан.

- Убедете се, че не съществува опасност и за другите лица.
- Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила, маска и антифони.
- Опасности от прах и изпарения: при обдухване на вредни за здравето материали носете защитно облекло и предпазна маска.
- Сгъстеният въздух може да предизвика сериозни наранявания.
- Никога не насочвайте въздушната струя към себе си или към околните лица.
- Откъсналите се маркучи могат да предизвикат сериозни травми. Маркучите и скрепителните елементи трябва да са здрави и сигурно закрепени.
- Никога не пренасяйте инструментите, държейки ги за маркуча.



1)



2)



3)



4)

1) Преди употреба прочетете инструкцията.

2) Носете предпазни очила. 3) Носете антифони.

4) Носете подходяща маска за защита от прах.



“Евромастер Импорт - Экспорт” ООД е официален представител на производителя. Адрес на управление на фирмата: гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 0700 44 155, www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS